

Motorklappern nach Motorrevision

Beitrag von „Frage -> Antwort“ vom 27. März 2023, 11:40

Guten Morgen Herr Albert,

das Problem mit dem Motorklappern bei zunehmender Drehzahl wurde gefunden.

Beim Zusammenbau des Motors wurde beim Zylinder 6 die Scheibe zum Einstellen der Ventilsfeder Vorspannung übersehen.

Tja, auf der einen Seite haben die Beiden daraus was gelernt, auf der anderen Seite hat es meinen Kopf gekostet.

Deren Fehler hat ein finanzielles Loch in die bereits sehr große Schuldenkasse gerissen, dass mir aus finanziellen Gründen nun letzte Woche gekündigt wurde.

Undank ist eben der Welt Lohn.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gesundheit.

Mit besten Grüßen
Rxxxxx Lxxxxxx