

Und täglich grüßt das Murmeltier ...

Beitrag von „Albert Motorsport“ vom 5. März 2024, 09:34

was

... ist das?

Es ist die Leitung der Scheibenwaschanlage im Übergang vom Vorderwagen in die Kofferraumklappe -

GE-BROCH-CHEN !  image not found or type unknown

Und das nach nur lächerlichen 70.000 Kilometern!

Und warum? Weil es eine FEHL-KON-STRUK-TION ist:

- ungeeignetes Material
- zu enge Leitungsführung
- zu kleiner Biegeradius
- zu großer Knickwinkel.

Das ist etwas, wie aus einem Spielzeug. Nicht wie aus einem Porsche. Sondern WIE AUS EINEM BILLIGEN KINDERSPIELZEUG.  image not found or type unknown

Für die Belastung im Fahrzeug UN-GE-EIG-NET!

Hat also gar keinen Zweck, da ein Porsche-Ersatzteil einzubauen. Das bricht WIEDER!  image not found or type unknown

Also schnell selbst die richtige Lösung konstruiert und eingebaut - fertig!. Jetzt is a Ruh' - für IMMER!

Und was will ich für diese Eigenleistung?

- ein Porsche-Fanta und
- eine schöne, junge Assistentin, die allein nur dem neuen Leiter des Konstruktionsbüros für den Porsche 911 unterstellt ist.  image not found or type unknown

.....