996 - 997 Cup Fahrer bitte Stehbolzen an Domlagern kontrollieren

Beitrag von „Albert Motorsport“ vom 1. Juni 2022, 09:01

Liebe Alle,

ein Kunde schreibt uns an, und weist uns darauf hin, dass an seinen frisch eingebauten 996 - 997 Unibal Domlagern minderwertige Stehbolzen verbaut sind.

Die Stehbolzen sind erkennbar "nicht" mit einem Gütezeichen versehen, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese im Nachhinein ausgewechselt wurden.

Derzeit ist aber auch nicht mit Sicherheit auszuschließen, dass diese Bolzen ggfs. schon serienmäßig ab Werk verbaut waren, wir wollen das noch über Porsche prüfen lassen.

Daher liebe 996 - 997 Cup Fahrer: "Bitte nachsehen ob Sie identische Bolzen eingebaut haben und falls ja, ob sich diese bereits gelöst oder im Kopf nach innen gezogen haben"!

Viele Grüße

Jürgen Albert

Kfz.-Meister