

Eine Anfrage zur Einstellung der Motorsteuerung und Steuerzeiten

Beitrag von „Albert Motorsport“ vom 14. Februar 2026, 08:38

Hallo Bxxxxxxx,

vielen Dank für deine Nachricht, es freut mich sehr zu hören, dass die Überholung deines 996 3.4 (jetzt 3.8) so gut läuft. Die Fotos sehen gut aus, sehr ordentliche Arbeit.

Zu deiner Frage:

Der Motor ist ein 4-Takt-Motor. Das bedeutet, dass die Kurbelwelle zwei vollständige Umdrehungen (720°) machen muss, damit ein kompletter Arbeitszyklus abgeschlossen ist.

Wenn Zylinderbank 1 korrekt auf OT Zünd-OT eingestellt ist, musst du die Kurbelwelle eine vollständige Umdrehung (360°) weiterdrehen, um auf den entsprechenden OT für Zylinderbank 2 (Zylinder 4-6) zu kommen.

Wichtig:

- Immer in Motordrehrichtung drehen.
- Idealerweise mit OT-Markierung und Arretierwerkzeug arbeiten.
- Prüfen, dass du wirklich auf Zünd-OT und nicht auf Überschneidungs-OT stehst.
- Nach dem Einstellen der Steuerzeiten unbedingt nochmals zwei komplette Umdrehungen von Hand durchdrehen und alles kontrollieren.

Kurz gesagt:

Von korrekt eingestellter Bank 1 aus brauchst du eine Umdrehung (360°), nicht zwei.

Viele Grüße nach Holland