

# 997.1 Motorklappen nach Slalom Einsatz

**Beitrag von „Albert Motorsport“ vom 24. September 2024, 09:19**

Hallo Herr Albert,

ich wollt mich mal nach Ihrer Einschätzung zu folgendem erkundigen: 997.1 Bj 2006 mit 160 tKm

Ich habe nach dem Slalom des öfteren ein Klackern links - ich vermute Hydrostößel. Im normalen Fahrbetrieb taucht das Phänomen nicht auf - auch hört sich der Motor sonst normal an und hat keinen Boxerfurz beim Starten etc.

Beim letzten Slalom hatte ich jetzt zum ersten Mal nach dem Abstellen den Hinweis im Display - Öldruck zu niedrig.

Beim späteren Starten und auf der Heimfahrt kam kein Hinweis mehr und es fühlte sich alles wieder normal an.

Hab bei einer internet Recherche gefunden dass die Fehlerquelle mehreres sein kann - bei vielen kam aber der Hinweis  
möglichst nicht mehr viel fahren da Motorschäden möglich ist.

Was meinen Sie dazu?

Übrigens das von Ihnen gerichtete Schaltgetriebe funktioniert weiterhin problemlos.

Freundliche Grüße

Michael Kxxxxxxx