

997.1 Motorklappen nach Slalom Einsatz

Beitrag von „Albert Motorsport“ vom 24. September 2024, 09:59

Hallo Herr Kxxxxx,

ich glaube, ich habe das noch nicht richtig rüber gebracht.

Der Wagen, Ihr 997.1, ist technisch "völlig" ungeeignet um damit Slalom zu fahren. Auch eine größere Ölwanne schafft keine wirkliche Abhilfe, sondern, je nach Reifen und Haftung, sorgt die größere Ölwanne dafür, dass noch mehr Öl in die Köpfe gelangt.

Auch zusätzliche Ölpumpen, die einige Anbieter eingebaut haben, sind nur bedingt tauglich, hier eine Verbesserung zu schaffen. Sie laborieren damit nur an den Auswirkungen herum, nicht aber an den Ursachen.

Daher führen wir keine Modifikationen mehr in dieser Richtung durch, weil es einfach keine soliden Präparationen sind und unsere Kunden nur in die technisch falsche Richtung führen würden.

Mein Ratschlag ist sich auf einen Wagen zu konzentrieren der für motorsportliche Einsätze tauglich ist. Wir sind zu tief im Thema involviert, als Ihnen einen anderen Ratschlag geben zu können.