

Schwammiges Fahrverhalten bei Porsche 993 - 996 - 997 Fahrzeugen

Beitrag von „Albert Motorsport“ vom 15. Dezember 2024, 03:30

Anzugsdrehmomente Hinterachse Porsche 996:

Hinterachse:

	Info	Nm	Monteur	Meister
Stiftschraube an Karosserie vorn	M 12 x 1,5	46	nicht	möglich
Stiftschraube an Karosserie mitte	M 12 x 1,5	46	nicht	möglich
Stiftschraube an Karosserie hinten	M 12 x 1,5	46	nicht	möglich
Seitenteil an Karosserie vorn	M 12 x 1,5	110		
Seitenteil an Karosserie mitte	M 12 x 1,5	110		
Seitenteil an Karosserie hinten	M 12 x 1,5	110		
Diagonalenker an Querlenker unten	M 14 x 1,5 x 75	160		
Diagonalenker an Seitenteile	M 14 x 1,5 x 100	180		
Querlenker an Seitenteil	M 12 x 1,5 x 100	100		
Querlenker an Radträger	M 12 x 1,5	75		
Spurstange an Seitenteil	M 12 x 1,5 x 83	100		
Spurstange an Radträger	M 12 x 1,5	75		
Lenker 3 an Seitenteil	M 12 x 1,5 x 100	110		
Lenker 3 an Radträger	M 12 x 1,5 x 80	110		
Lenker 4 an Seitenteil	M 12 x 1,5 x 100	110		
Lenker 4 an Radträger	M 12 x 1,5 x 80	110		
Querstrebe an Seitenteil	M 10 x 40	65		
Querträger an Seitenteil oben	M 12 x 1,5 x 80	110		
Querträger an Seitenteil unten	M 12 x 1,5 x 80	110		