

Fragen zum 996.2 GT3 Kauf an Albert Motorsport

Beitrag von „Albert Motorsport“ vom 11. August 2025, 10:21

Guten Morgen,

ich interessiere mich für einen 996.2 GT3 in Deutschland, ich komme aus Österreich.

Ich habe die Überdrehungen geprüft und Folgendes festgestellt:

- Bereich 1: ca. 37.000 Zündungen
- Bereich 2: ca. 4.200 Zündungen bei 703 Betriebsstunden
- Der Wagen hat aktuell ca. 780 Betriebsstunden

Mit meinem PIWIS habe ich die Nockenwellenabweichung überprüft – beide Werte liegen im Normbereich: Bank 1 bei 0 Grad, Bank 2 bei 3 Grad.

Beim Beschleunigen gab es hier und da ein leichtes Zögern im oberen Drehzahlbereich. Der Verkäufer (eine Firma) meinte, das Fahrzeug sei Teil einer Sammlung und in den letzten Jahren nicht richtig bewegt worden – daher möglicherweise alte Zündkerzen, Zündspulen oder Kraftstoff. Später am selben Tag rief er mich an und teilte mir mit, dass er 100 Oktan getankt habe und das Problem nun behoben sei.

Unabhängig davon – ist ein solcher Bericht für Sie sofort ein Ausschlusskriterium?

Vielen Dank!

Richard