

Metallpartikel im Ölfilter nach Ölwechsel infolge einer Motorrevision

Beitrag von „Albert Motorsport“ vom 18. August 2025, 20:34

KUNDE FRAGT:

Sehr geehrter Herr Albert

Im November 2017 (Rechnung Nr. XX-XXXXX) wurde der Motor aufgrund von Metallpartikeln im Ölfilter bei ihnen überholt. Seitdem wurde das Fahrzeug lediglich ca. 1.000 km bewegt. Nach 250 km erfolgte ein erster Ölwechsel, nun ein weiterer. Beide Male fanden sich erneut Metallpartikel im Ölfilter.

Wie lässt sich das erklären, und welche Maßnahmen sind nun erforderlich?

Beste Grüße

Sxxxxxx Kxxxx