

Kraftstoff-Eintrag ins Motoröl eines umgebauten Porsche 991.1 GT3 Cup Rennwagen

Beitrag von „Albert Motorsport“ vom 23. Januar 2026, 18:14

Kunde schreibt:

Lieber Jürgen,

im September 2025 haben wir unseren 991.1 mit 3,5-Liter-Motor zu euch für Prüfstands- und Kennfeldabstimmung geschickt.

<https://www.youtube.com/watch?v=x5nbliijbW8&t=1s>

Dabei ist ein Problem aufgetreten: Kraftstoff gelangt ins Motoröl, etwa 200 ml pro Stunde. Alle Dichtungen wurden bereits ersetzt. Es sieht so aus, als würde zu viel Kraftstoff eingespritzt, der nicht vollständig verbrannt wird.

Kannst du mir bitte alle Tests zusenden?

Beste Grüße

Pexxxxx



<https://albertweb.de/forum/thread/9758-kraftstoff-eintrag-ins-motor%C3%B6l-eines-umgebauten-porsche-991-1-gt3-cup-rennwagen/?postID=10186#post10186>