

Motorgeräusch bei 1200 Touren

Beitrag von „Albert Motorsport“ vom 7. Juni 2024, 13:21

Hallo Othmar,

einfach den Riemen der Servopumpe abbauen und den Motor nochmals laufen lassen.

Ist das Geräusch weg, liegt es entweder an der Pumpe oder am Riemen / Riemenspannung etc.

Dann nochmals den Riemen auflegen und den Riemen mit etwas Seife auf der Lauffläche bestreichen, um so die Reibwirkung zu minimieren.

Ist das Geräusch weg, lag es am Riemen / Riemenspannung, ist es noch da, wird ein Mangel an der Pumpe vorhanden sein.

Schäden an Pumpen reparieren sich seltenst selbst, in sofern sollte man sich dann nach einer anderen Pumpe umsehen.

Viele Grüße

Jürgen Albert