

Porsche 964 Teil-Revision Erneuerung Kolben und Zylinder

Beitrag von „Albert Motorsport“ vom 19. Oktober 2025, 20:59



Jobs

Porsche 964 Teil-Revision Erneuerung Kolben und Zylinder

Porsche 964 Teil-Revision / Erneuerung der Kolben und Zylinder und Verschleißteile

Porsche 964 Teil-Revision Erneuerung Kolben und Zylinder

Auftragsumfang;

- Durch fremde Tuningmaßnahme entstandene Hitzeschäden beseitigen.
- Alle weiteren Verschleißteile im Motorrumpf erneuern.

Schadenumfang:

- Zylinder und Kolben Hitzeschäden nach Tuningmaßnahme
- Alle Zylinder unrund (oval) infolge Hitzeeinwirkung (erneuern)
- Kolben nach erst 20.000 km verschlissen (erneuern)

Reparaturverlauf:

- Motor mit Getriebe aus

...



[Albert Motorsport](#)

19. Oktober 2025